

SEKONIC

スーパーズームマスター L-608 L-608 CINE

使用説明書

株式会社 セコニック

本 社 〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14 ☎03-3978-2366
写真機材グループ : 〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14
☎03-3978-2366 FAX03-3922-2144

保証書付

お買いあげありがとうございます。

この使用説明書をよくお読みになり、安全に正しくお使いください。

この使用説明書には、保証書が添付されておりますのでお読みになった後も、
大切に保存してください。

■正しく安全にお使いいただくために

ご使用になる前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 警告

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が死亡、または重傷を負う可能性があることを示す警告マークです。

⚠ 注意

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が軽傷、または中程度の傷害を負う可能性がある状況、または物的損害が予想される危険状況を示す注意マークです。

ご注意 操作をする上での注意や制限です。誤った操作をしないために、必ずお読みください。

ご参考 操作の参考になることや、関連した機能などについての情報です。お読みになることをお勧めします。

⚠ 警告

- 乳幼児等が誤ってストラップを首に巻くことのないように手の届かない場所に置いてください。窒息の危険があります。
- 電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱、充電は絶対しないでください。電池が破裂し火災、ケガ、周囲を汚染する原因となります。

⚠ 注意

- 雨中、水しぶきがかかる場所や水気のあるところ、濡れた手で扱う等の場合は、感電の危険がありますのでシンクロターミナルキャップを外さずに「フラッシュ光コードレスモード」や「電波方式フラッシュ同調システム（アクセサー）」での測定をお勧めします。
- 目に障害を及ぼす恐れがありますので、ファインダーを通して太陽を直接覗かないでください。

ご注意 電波方式フラッシュ同調システムは日本国内の法律に基づいて製造されておりますので、海外でのご使用はできません。

L-608型使用説明書の補足及び追加

目 次

1. 4ページ シャッター速度 / シネコマ数表示部補足
Ang シャッター開角度が180°以外の時、点灯します。(608CINE)(20ページ参照)
2. 10ページ 測定モードの設定補足
①フラッシュ光電波積算モードを選択するためには、ディップスイッチ2をONにしてください。
②カスタムセッティング機能を使うことにより、各モードの有無を選択できます。
3. 16ページ ご参考部分削除
「L-608CINEでは最大絞り(F45)でも……することができます。」を削除。
4. 21ページ フラッシュ光の測定補足
ドット表示部のフラッシュ光成分は、点滅表示しています。
5. 30ページ メモリー機能補足
L-608CINEは、絞り優先ではメモリーできません。
6. 39ページ 分離測光機能補足
ドット表示部のフラッシュ光成分は、点滅表示しています。
7. 42ページ カスタムセッティング機能10行目補足
L-608は設定番号は、01～11までです。
L-608CINEは設定番号は、01～12までです。
8. 47ページ ステップアップリング補足
PLフィルターには円偏光と偏光があり、円偏光のみ使用できます。
9. 48ページ 仕様の誤記及び追加
①照度0.12～180,000→0.1～180,000
②輝度0.3～190,000→0.3～190,000
③表示範囲で定常光のシネコマ数で最後に(開角度180°)を追加
④フラッシュ光のシャッター速度追加
他1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400、設定可能
⑤ドット表示部
F1.0～F128(1/2ステップ)、15秒～1/4000秒→
→FNoスケールF1.0～F128(1/2ステップ)、Tスケール4秒から1/4000秒(1/2
ステップ)
F0.5～F45(1/3ステップ)(608CINE)→FNoスケールF0.5～F45(1/3ステップ)
⑥モニター表示 E V-9.9～EV9.9→EV-9.9～EV9.9(0.1ステップ)
⑦シャッター開角度
5°～270°(ステップ)→5°～270°(5°ステップ)
⑧補正表示 EV-9.9～EV9.9→EV-9.9～EV9.9(0.1ステップ)

正しく安全にお使いいただくために

目次

1. 各部の名称	1
2. 液晶表示部の説明	2
3. ご使用前に	5
1. ストラップの付け方	5
2. 電池の入れ方	5
3. 電池容量の確認	6
4. 測定中やメモリー機能使用中の電池交換	6
5. 自動電源 OFF 機能	7
6. フィルム ISO 感度の設定	7
7. 第2フィルム ISO 感度の設定	7
8. 設定・測定値のロック及び解除	8
4. 基本操作	9
1. 受光方式の設定	9
2. 測定モードの設定	10
3. ディップスイッチの設定	11
4. 入射光式で測定する場合	12
5. 反射光式で測定する場合	13
5. 測定	15
1. 定常光の測定	15
1-1 シャッター速度優先モードの測定	15
1-2 絞り優先モードの測定	17
1-3 EV モードの測定	18
1-4 シネカメラ撮影時の測定	19
2. フラッシュ光の測定	21
2-1 フラッシュ光コード接続モードの測定	21
2-2 フラッシュ光コードレスモードの測定	24
2-3 フラッシュ光コード接続積算(マルチ) モードの測定	26
2-4 フラッシュ光コードレス積算(マルチ) モードの測定	28

6. 機能	30
1. メモリー機能	30
2. アベレージ機能	31
3. モニター機能	32
4. 簡易照度計としての使い方	34
5. 簡易輝度計としての使い方	35
6. 指示値補正機能の使い方	36
7. フィルター設定について	37
8. 分離測光機能	39
9. カスタムセッティング機能	41
10. 電波方式フラッシュ同調システムについて	43
7. アクセサリー	46
8. 仕様	48
9. 使用上のご注意	50
10. アフターサービスについて	52
保証規定	56
保証書	57



保 証 書

このたびは、セコニック露出計をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この製品は弊社が心をこめ厳重な品質管理のもとに製造したものでございますが、万一保証期間内に故障が生じました場合には、本保証書を現品に添えてお買い上げの販売店または最寄りの弊社サービスセンターにご持参くだされば、無料にて修理・調整させていただきます。

(保証除外事項はP56 保証規定に記載しております)

L-608
機種名 L-608CINE BNo.

お買上げ日 _____ 年 月 日

保証期間 _____ 年 月 日

(お買上げ日より 1 年間)

ご住所 _____

ご氏名 _____

株式会社 セコニック

本社 〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14 ☎ 03-3978-2366

お問い合わせ先

写真機材グループ ☎ 〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14

☎ 03-3978-2366 FAX03-3922-2144


販売店名

[保証規定]

1. 使用説明書にそった正常な使用状態で、万一、保証期間内に故障が生じました場合には、保証書を現品に添えてお買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご持参ください。お買い上げ店または、弊社サービスセンターにご持参いただくに際しての諸費用またはお買い上げ店と弊社間の運賃諸掛りなどは、弊社が負担いたします。
2. 次のような場合には保証期間内でも保証の対象とはなりません。
 - (1) 誤ったご使用またはお取り扱い上の不注意により生じた故障、または損傷など
 - (2) 保管上の不備によるもの、および使用者の責に帰すと認められる故障、または損傷など
 - (3) 弊社の指定する修理取扱所以外で行われた修理・改造・分解掃除などによる故障または損傷
 - (4) 火災、地震、水害、公害、指定外の使用電池（電圧）およびその他の天災地変や落下、衝撃などによる故障または損傷
 - (5) 保証書のご提示がない場合
 - (6) 保証書にお買い上げ日、保証期間、販売店名などの記載の不備な場合あるいは字句を書換えられた場合
 - (7) ご使用後の内・外装面のキズ、部品や付属品の紛失による修復交換
 - (8) 各部点検、精密検査、分解掃除等を特別にご依頼された場合

- (9) 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および撮影により得べかりし利益の喪失など）
- (10) お買い上げ店または、弊社サービスセンターにご持参いただくに際しての諸費用またはお買い上げ店と弊社間の運賃諸掛りなどは、弊社が負担いたします。
3. ご注意
 - (1) 本保証書は以上の保証規定により無料修理をお約束するものでこれによりお客様の権利を制限するものではありません。
 - (2) 本保証書の表示について、ご不明な点は弊社サービスセンターにお問い合わせください。
 - (3) 保証書をお受け取りの際は、販売店名および購入年月日などが記入されているかどうかをご確認ください。万一記入もれがありました場合には、ただちにお買い上げ店へお申し出ください。
 - (4) 保証書の再発行はいたしませんので大切に保存してください。
 - (5) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

1. 各部の名称




2. 液晶表示部の説明


メモ

※本表示は説明のため、実際とは異なります。

L-608の場合



L-608CINEの場合



①測定モード表示部

-  定常光モード (P15 参照)
-  フラッシュ光コードレスモード (P24 参照)
-  フラッシュ光コード接続モード (P21 参照)
-  フラッシュ光電波モード (P43 参照)
を表示します。

②受光方式表示部 (P9 参照)

-  入射光式測定の時、点灯します。
-  反射光式測定の時、点灯します。

③ISO 表示 / 第 2 ISO 表示部 (P7 参照)

-  ISO1 フィルムの ISO 感度を表示します。
-  ISO2 設定ボタンが押された時、点灯します。

④フラッシュ光成分比表示部

全光量に対するフラッシュ光成分比を 10% ステップの数値にて表示します。

⑤指示値補正表示部 (P36 参照)

指示値の補正を設定した時、点灯します。

⑥絞り値／モニター値／EV 値／アベレージ値表示部

-  絞り優先測定の時、点灯します。 (P17 参照)
-  モニター測定の時、点灯します。 (P32 参照)
-  EV 測定の時、点灯します。 (P18 参照)
-  アベレージ測定の時、点灯します。 (P31 参照)

⑦ドット表示部

最終測定値／メモリー値／モニター値／アベレージ値を 0.5 段単位のドットで表示します。 (L-608CINE は、0.3 段単位)

-  表示範囲外アンダーの時、点灯します。 (P16 参照)
-  測定範囲外アンダーの時、点滅します。 (P16 参照)
-  表示範囲外オーバーの時、点灯します。 (P16 参照)
-  測定範囲外オーバーの時、点滅します。 (P16 参照)

2. 液晶表示部の説明

⑧シャッター速度／シネコマ数表示部

設定に応じ、シャッター速度又はシネコマ数を表示します。

- T** シャッター速度優先測定の時、点灯します。(P15 参照)
- m** シャッター速度が分単位の時、点灯します。(P15 参照)
- s** シャッター速度が秒単位の時、点灯します。(P15 参照)
- f/s** シャッター速度がシネコマ数の時、点灯します。(P19 参照)

⑨電池容量表示部 (P6 参照)

⑩積算マーク／メモリーマーク／回数表示部

- MLT**  積算モードにすると点灯します。(P26 参照)
- M**  測定値をメモリーすると点灯します。(P30 参照)

⑪照度マーク／輝度マーク

- : 入射時の照度（フートキャンドル）(608/608CINE)
- : 入射時の照度（ルクス）(608/608CINE)
- : 反射時の輝度（フートランパート）(608CINE)
- : 反射時の輝度（キャンドル／平方メートル）(608CINE)

液晶バックライト (EL)

測定を行っている場所が暗いとき、測定後明るさを感じて自動的に液晶表示部が照明されます。尚、ミニ受光部、ブースター使用時については、測定後に周りの明るさに関係なく照明されます。

測定中、及びフラッシュ光コードレス待機時は測定値に影響を及ぼすため、照明されません。

液晶の照明は各ボタンの操作後、約 20 秒で自動的に消灯します。

メモ

10. アフターサービスについて

*弊社の製品には一定の期間内無料修理をお引き受けする保証書があります。記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

●無料保証期間などについて

1. 無料保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 保証書にお買い上げ日および販売店名のないものは保証の対象になりませんので、必ずお確かめください。
3. 無料保証期間でも有料修理となる場合もありますので、保証書の記載事項をお確かめください。
4. 保証期間経過後の修理は有料となります。また、運賃諸掛りはお客様にご負担願います。

●補修用部品の保有期間などについて

1. 補修用性能部品は、製造打ち切り後7年間を目安に保有しております。したがって、本期間を過ぎますと修理をお引き受けできないことがあります。
2. 修理完了品には、弊社の修理納品書が発行されますのでお確かめください。
3. 修理可能期間内でも浸冠水、強度のショックその他損傷のいちじるしいもので、修理後の機能維持に問題が残ると思われますものにつきましては、修理不可能となる場合があります。

●修理ご依頼にあたって

1. 修理品につきましては、故障内容を、またご指定の修理箇所があります場合には、その指定箇所をできるだけ具体的にお申し出ください。ご指定のない場合には、各部点検をはじめ品質的、性能的に必要と認められるすべてのところを検査・調整・修理することになり、修理料金が加算される場合がありますのでご留意ください。
2. 修理をご依頼されたものの中には単に電池を交換するだけで正常に作動する「故障していないもの」が見受けられます。電池の容量低下、(+)(-)の逆、定格違いなどについて、よくお確かめください。

●お問い合わせについて


本製品の保証、修理、使い方などのお問い合わせは弊社営業部門またはサービスセンターにご相談ください。

万一、製造上の不備で生じた不都合につきましては現品をもって保証させていただき、それ以外の責は負いかねます。

3. ご使用前に

1. ストラップの付け方

- 1) ストラップ②をストラップ掛け⑨側面の穴から通します。
- 2) ストラップ先端の輪の中にストラップの反対側を通してください。




! 警告

- 乳幼児等が誤ってストラップを首に巻くことのないように手の届かない場所に置いてください。窒息の危険があります。

2. 電池の入れ方

- 1) リチウム電池CR-123Aの電池を1本用意します。
- 2) 電池ふたロック⑯をはずし電池ふた⑮を開けます。
- 3) 電池室⑯の+/-表示に合わせて入れてください。
- 4) 電池ふたの爪を本体の穴に合わせて、矢印のように上から押しつけながら、電池ふたロックをかけます。



ご注意

- 電池接片の腐食及び防水機能の低下を防ぐため、電池ふたのゴムパッキンにゴミや砂が付着しないようにしてください。
- 電池の液漏れ等で本機に影響を与えることがありますので、長期間で使用にならない時は電池を取りだして保管してください。
- 液晶が表示されない場合は、電池容量が充分あるか電池が+/-逆に挿入されていないかを確認してください。
- 電池ふたを外すと電波方式フラッシュ同調システムの電波送信モジュールを取り付ける為のコネクタボックスがあります。このコネクタのカバーは、電波送信モジュールを取り付けるとき以外は外さないでください。静電気により電子回路が故障する事があります。

3. ご使用前に

3. 電池容量の確認

電源ボタン②をONすると液晶表示部に電池容量を示すマークが表示されます。



点灯 電池容量は十分です。



点灯 予備の電池を用意してください。



点滅 直ちに電池を交換してください。

ご参考

- 電源をONした後、液晶表示部が現れたのちすぐに表示が消える場合は、電池容量がなくなっていますので、直ちに電池を交換してください。予備の電池は常にご用意されることをお勧めいたします。

4. 測定中やメモリー機能使用中の電池交換

- 必ず電源を「OFF」してから電池交換を行ってください。電源「ON」のまま電池を取り出しますと、メモリーされている測定値や設定値を呼び出すことができなくなります。
- 電池交換後又は測定中液晶表示部に異常な表示(設定していない表示等)、又は操作ボタンを押しても動作しないときなどは、電池を一度取り出し10秒以上経過してから入れ直してください。この現象は本機の構成上、発生する場合があり、故障ではありません。

△ 警告

- 電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱、充電は絶対しないでください。電池が破裂し火災、ケガ、周囲を汚染する原因となります。

ご注意

- 電源ボタンのON/OFFの間隔は3秒以上あけてください。

9. 使用上のご注意




お手入れについて

- 水しぶき等を浴びて水滴がついた場合はなるべく早く乾いた布で拭き取ってください。錆びたり腐食の原因となります。
- 電池ふたのゴムパッキンに強い力を加えたり、剥がしたりしないでください。浸水、腐食、故障の原因になります。
- ゴムパッキンやパッキンが当たる面に傷がついたときは、浸水、腐食、故障の原因になりますので、サービスステーションにご相談ください。
- 本機が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)は、絶対に使用しないでください。

9. 使用上のご注意

ご注意

- この露出計は日常の生活防水機能を持っていますが、(JIS 規格保護等級4級 防まつ形) 水に漬けたり、水中での使用はさけてください。故障の原因になります。



- 落ちは急激な衝撃は絶対に避けてください。故障の原因になります。
- 高温または多湿な場所には保管しないでください。故障の原因になります。
- 急激な温度変化による湿気に注意してください。結露する場合があり故障や誤動作の原因になります。
- 低温下になると液晶の表示の応答が遅くなり、表示が読みにくくなります。
- 真夏の直射日光下や暖房設置等の近くに放置すると、気温に比べて本機の温度がかなり上昇することがありますので、このような場所での取り扱いにはご注意ください。

3. ご使用前に

5. 自動電源 OFF 機能


- 1) 省電力設計のため使用後（最後にいずれかのボタン操作後）約20分で自動的にすべての表示が消え電源はOFFとなります。
- 2) 自動電源OFF機能が働いた場合と、電源ボタン⑫をOFFした場合のいずれでも設定値・測定値は記憶されており、電源ボタンをONすることで再表示されます。

ご参考

- 電源ボタンが押されたままの状態になると約1分後に自動的に電源が切れます。


6. フィルム ISO 感度の設定

- 1) ISO1 設定ボタン⑪を押しながら設定／変換ダイヤル⑤を回して、使用するフィルムのISO感度を設定します。
- 2) フィルムのISO感度の変更は、測定後でも行えます。測定後にフィルムのISO感度を変えると新たに換算された測定値を表示します。



7. 第2フィルム ISO 感度の設定

- 1) 異なったISO感度のフィルムを使用する場合や露出補正（フィルター使用時、接写等）をする場合に使用します。
- 2) ISO2 設定ボタン⑥を押しながら設定／変換ダイヤル⑤を回して、フィルムのISO感度を設定します。



3. ご使用前に

- 3) この設定をしておくと、測定後にISO2設定ボタンを押している間、設定されている第2フィルム感度の測定値を表示します。
- 4) 第2フィルムのISO感度の変更は6の2項と同様に可能です。

ご参考


- ・カスタムセッティング機能P41参照を利用すると下記の設定ができます。
 - 1) 1/10ステップで±5EVの範囲内で補正量を設定することができます。(P37参照)
 - 2) 映画撮影時に使用頻度の高い7種類のフィルター(コダック製ラッテンフィルター)が設定できます。(L-608CINE対応)(P38参照)

8. 設定・測定値のロック及び解除

- 1) モード設定ボタン⑩とISO1設定ボタン⑪を同時に押すと“LOC”と表示され、それ以後は設定/変換ダイヤルを回しても設定値、測定値は固定されて変わりません。但し、測定ボタンを押すと設定値は変わらず新たな測定値を表示します。
- 2) 再度モード設定ボタンとISO1設定ボタンを同時に押すと、“OFF”と表示され、ロックは解除されます。

ご参考

- ・ロック状態で電源OFF、又はオートOFFされた場合は、次に電源がONされた時もダイヤルロック機能が継続されています。



8. 仕様

フラッシュ光	(L-608CINE 追加) 1、75、90、100、125、250、375、500、625、750、1000 30分～1/1000秒(1、1/2、1/3ステップ)
絞り値	F0.5～F128(1、1/2、1/3ステップ) F0.5～F45(1、1/2、1/3ステップ)(608CINE)
EV値	EV-9.9～EV40.6(0.1ステップ)
ドット表示部	F1.0～F128(1/2ステップ)、15秒～1/4000秒 F0.5～F45(1/3ステップ)(608CINE)
モニター表示	EV-9.9～EV9.9
シャッター開角度	(L-608CINEのみ) 5°～270°(ステップ)、他144°、172°
フィルター補正	(L-608CINEのみ) 85-、n3-、n6-、n9-、A3-、A6-、A9-
積算回数	0～9回(下1桁のみ)
補正表示	EV-9.9～EV9.9
その他の機能	●生活防水機能 JIS規格 保護等級4級、防まつ(沫)形 ●メモリー機能 9回まで可能 ●メモリクリア・リコール機能 ●積算機能 ∞回まで可能 ●アベレージ演算機能 ●モニター機能 ●分離測光 0～100%(10%ステップ) ●測定範囲外及び表示範囲外 E.u(アンダー) E.o(オーバー)警告表示 ●指示補正機能 ±9.9EV ●電池容量表示機能 ●自動電源OFF機能(最終操作後約20分) ●液晶バックライト(EL)自動点灯 ●モード選択ディップスイッチ ●三脚用ネジ穴付き ●ISO2フィルム感度設定可能 ●リチウム乾電池CR-123A(3V)1本
使用電池	●-10°C～50°C
使用温度範囲	●-20°C～60°C
保管温度範囲	●約90(幅)×170(高さ)×48(厚さ)mm
寸法	●約268g(電池含む)
質量	●ソフトケース、ストラップ、対物レンズキャップ、シンクロターミナルキャップ、リチウム乾電池1本
標準付属品	

この使用説明書に記載の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。


8. 仕様

形式	●一眼ズーム（1°～4°）内蔵フラッシュ光及び定常光用デジタル露出計
受光方式	●入射光式及び反射光式
受光部	●入射光式 平板機能 (光球を本体内部に移動する機能により平板機能兼用) ●反射光式 ファインダー内表示搭載一眼ズーム（受角度1°～4°） 測定距離 1m
受光素子	●外部受光式 ブースター、ミニ受光部、電波システム（各別売）
測定方式	●シリコンフォトダイオード 級り優先測定 ●定常光 シャッター速度優先測定 EV測定 簡易照度測定（ルクス、フートキャンドル） 簡易輝度測定（L-608CINEのみ） (フートランバート、キャンドル／平方メートル) シンクロコードを用いて測定（積算あり、なし） シンクロコード無して測定（積算あり、なし） 別売の電波システムを用いて測定（積算あり、なし）
測定範囲 (ISO100)	●フラッシュ光 別売の電波システムを用いて測定（積算あり、なし） ●定常光 入射光式 EV - 2 (F2.0、15秒)～EV22.9（約F31、1/8000秒） 反射光式 EV3 (F2.0、1/2秒)～EV24.4（約F52、1/8000秒）
測定範囲 (ISO100)	●フラッシュ光 入射光式 F0.5～F128.9（約F175） 反射光式 F5.6～F128.9（約F175）
測定範囲 (ISO100)	●照度 0.63～190,000ルクス 0.12～180,000フートキャンドル] 有効2桁
測定範囲 (ISO100)	●輝度（L-608CINEのみ） 1～190,000キャンドル／平方メートル 0.3～190,000フートランバート] 有効2桁
繰返し精度	●±0.1EV以内
校正定数	●入射光式 光球 C=340 平板 C=250
表示範囲	●反射光式 K=12.5 ●フィルム感度 ISO 3～8000 (1/3ステップ) ●シャッター速度 定常光 30分～1/8000秒 (1、1/2、1/3ステップ) 他 1/200、1/400秒 設定可能 シネコマ数 (f/s) 2、3、4、6、8、12、16、18、 24、25、30、32、36、40、48、50、60、64、 72、96、120、128、150、200、240、256、 300、360


4. 基本操作

1. 受光方式の設定

- 1) 入射光式と反射光式の切り替えは接眼部にある入反射切り換えダイヤル⑧をクリックする位置（■、◀マーク）まで確実に回して、使用する受光方式に切り替えます。




入射光式




反射光式

- 2) 入射光式にすると■マークが、反射光式にすると◀マークが、10秒間液晶表示部に点滅します。



入射光式



反射光式

ご注意



- 測定を行う前に必要な受光方式（■、◀）になっていることを液晶表示部又は入反射切り換えダイヤルにて確認してください。

4. 基本操作

2. 測定モードの設定

- 1) モード設定ボタン⑩を押しながら、設定／変換ダイヤル⑤を回して使用するモードを選択します。

測定モードは下図のような順序で測定モードが切り換わります。



- 2) 図で点線で囲まれたモードはディップスイッチ⑮ (P11 参照) で設定された場合のみ、2重線で囲まれたモードは電波送信モジュールを取り付けた場合のみ、選択できます。


ご参考

- 定常光とは、自然光（太陽光）かタンクステンランプ・蛍光灯のような連続光のことです。
- フラッシュ光とは、フラッシュ又はフラッシュバルブ（閃光電球）のような瞬間光のことです。

7. アクセサリー

・ 電波方式フラッシュ同調システム（別売）

このシステムは電波送信モジュール (RT-32) を本体にセットし、電波受信器 (RR-32 又は RR-4 各別売) をフラッシュに接続することにより、露出計側からフラッシュを発光させ、測定ができますので、一人でもシンクロコードなしでフラッシュ光の測定ができる便利なシステムです。



・ 受光角 54° 光角度板（別売）

この方法は被写体に当たって反射した光の明るさ（輝度）を測る方法で、被写体位置まで近づけない場合や発光する被写体（ネオン等）、透過光（ステンドグラス等）を測定する場合に適しています。

・ ステップアップリング（別売）

ステップアップリング (30.5mm → 40.5mm) を別売付属品として用意しましたので、フィルターを取り付けることが可能となりました。これにより PL フィルター等の補正值を計算することなく露出決定ができます。また、ステップアップリングはレンズ部をキズ、汚れから保護するフードとして利用いただけます。


・ 2×アンダルコンバーター（別売）

対物レンズ部に 2×アンダルコンバーターを取り付けることで受光角 2°～8° でズーム測定ができます。

7. アクセサリー


・ミニ受光部（別売）

直径12mmの小さな受光面積を持つ入射光式受光部で、コードが自在に動きかつ固定できるため、細部の明るさが測定できます。小物撮影や接写などの場合に有効です。




・ブースター（別売）

大型カメラのピントグラス面の測定や35mmカメラのフィルム面での測定、顕微鏡撮影の測定に使用します。また、附属品のアタッチメントを付けないで使用すると受光角約60度の反射光式測定ができます。



・シンクロコード（別売）

長さ5mのコードは3つのプラグを持ち、露出計、フラッシュとカメラを接続同調させることができますので、撮影する時にもコードを差し換える必要がなく便利です。又、シンクロコードの一方の接続端子は、ロック機構がついておりますので露出計側に使用すると確実に接続することができます。



・標準反射板（別売）

18%の反射率を持つグレーカード(110×102mm)で、反射率の高い(白い物)、低い(黒い物)被写体や著しく異なった反射率をもつ被写体を測定する場合、その影響を受けないようにするために被写体の平均反射率を18%とみなして露光量を決定するときに使用します。



4. 基本操作

3. ディップスイッチの設定

- 1) 本機の電池室内⑨には使用頻度の少ないモードの設定スイッチを収納しています。測定を始める前に選択したいモードを設定してください。
- 2) 設定の仕方は、選択したいモードのディップスイッチ⑩をONの方向にスライドさせます。

☆EV 設定

ディップスイッチ1をONするとEVモード(定常光)が設定できます。

☆MULTI 設定


ディップスイッチ2をONすると積算モード(フラッシュ光)が設定できます。尚、追加されるモードの順序はP10の図を参照願います。

☆BUZZER 設定


ディップスイッチ3をONすると、コードレスモードで受光したとき、「ピッ」とブザー音になります。

☆CS 設定


ディップスイッチ4をONするとカスタムセッティングモードになり、各種の設定ができます。(P41参照)。




表示例



T1段、F1段



T1/2段、F1/2段




T1/3段、F1/3段

4. 基本操作

4. 入射光式で測定する場合

- 1) 入射光式の測定は、光球か平板機能を使って測定する方法です。光球と平板機能の切り替えは、光球上下リング①をクリックする位置まで確実に回して、切り替えてください。



2) 光球を上げた場合

人物や建物など立体的な被写体を撮影するときに使用します。
測定方法は、基本的には被写体位置で光球をカメラ方向（正しくはレンズの光軸方向）に向けて測定する方法です。

3) 光球を下げた場合（平板機能）

原稿、書籍、絵画など平面的な被写体を撮影するとき又は、照明比の測定（P32 参照）、簡易的に照度を測定（P34 参照）するときに使用します。

ご注意

- 光球上下リングを中間位置で使用すると、配光特性が変わり適正な測定ができません。
- 光球を手で押し込むことはしないでください。
- 光球は大切な受光部です。傷や汚れを付けないように扱ってください。光球が汚れたとき、乾いた柔らかい布で拭いてください。有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）は絶対に使用しないでください。

6. 機能

ご注意

- クオードチャンネル17～32の時、サブチャンネルが設定（A、b、c、dのうちいずれかが表示）されていないと、このモードは終了できません。

- 6) 設定終了後、モード設定ボタンを押しながら設定 / 変換ダイヤルにてフラッシュ光電波モードを選択してください。
- 7) 本機と電波受信器が同じチャンネル番号になっていることを確認してください。本機の測定ボタンを押すとフラッシュが発光し、同時に測定ができます。

ご注意

- 電波受信器の操作方法は、電波受信器の使用説明書をご覧ください。

- 電波方式フラッシュ同調システムの制御可能距離は、電波受信器の置かれる位置や方向などによっても異なります。最良な条件を設定するために、本機と電波受信器の設置は次のように行ってください。


1. 本機と電波受信器の間の直線視界を確保してください。
2. 電波受信器を大型の金属物、コンクリート、大量に水分を含んだ物質（人や木等）などから離して設置してください。
3. 電波受信器は、マジックテープを使用するか、三脚穴を使用して固定してください。その際、電波受信器のアンテナが完全にフラッシュの電源ボックスよりも上に出るようにしてください。いかなる場合においても、電波受信器のアンテナと金属製の物質との接触は避けてください。
4. 場所によっては、受信器が電波を全く受信できないような場合があります。近くの物体から電波反射など、様々な原因が考えられます。通常は、電波受信器をどちらかの方向に数センチ移動すると解決します。その他、電波受信器をコンクリート、金属、小高い丘など、電波を吸収又は遮断し易い物の背後に置いていないか確認してください。
5. 上記の条件で約 15m 以内でご使用ください。

6. 機能


3) この時、設定されているチャンネル番号が点滅します。

チャンネルの設定は設定 / 変換ダイヤルを回転させ、設定してください。

4) 電波設定モードになると、通常 ISO の表示が出ている部分に「ch」の表示、F 値表示部にチャンネルの番号（1～16、17～32 種類のいずれか）が表示されます。チャンネル番号が 17～32 にある時は T 値表示部にサブチャンネル（A、b、c、d）が単独（1 種類）又は複数（2～4 種）の設定状況で表示されます。設定がなければ「-」が表示されます。




5) サブチャンネルの設定はチャンネルを 17～32 に設定した上で、モード設定ボタンを押すと T 値表示部の 4 衡目が点滅し設定可能状態になります。モード設定ボタンを押す毎にサブチャンネル番号が 4 衡目 → 3 衡目 → 2 衡目 → 1 衡目 → チャンネル番号と点滅が移り、各サブチャンネルの設定が可能になります。この状態で設定 / 変換ダイヤルを回転させるとセット（A、b、c、d の表示）とリセット（「-」の表示）を繰り返えします。尚、この間も設定中のチャンネルを知らせるため点滅は続けます。



4. 基本操作

5. 反射光式で測定する場合

- 1) この方法は被写体に当たって反射した光の明るさ（輝度）を測る方法で、被写体位置まで近づけない場合や発光する被写体（ネオン等）、透過光（ステンドグラス等）を測定する場合に適しています。
- 2) 受光角の変更は、ファインダーを覗きながら、ズームリング⑥を回して、行ってください。
- 3) ファインダー内のサークルを被写体の測定部位に合わせて測定します。
- 4) 本機は 1°～4° の反射光式測定が可能なことを特長の一つとしています。
- 5) ファインダー内の黒いサークルⒶの内側が測定範囲で受光角度はズームの望遠側にすると 1° で、広角側にすると 4° となります。



(ファインダー内表示)

《視度の調整》

ファインダーを覗きサークルがはっきり見えるように接眼枠④を回して視度調整してください。

《ステップアップリング》(別売)

ステップアップリング (30.5mm→40.5mm) を別売付属品として用意しましたので、フィルターを取り付けることが可能です。これにより PL フィルター等の煩わしい補正值を計算することなく露出決定できます。また、ステップアップリングはレンズ部をキズ、汚れから保護するフードとしてもご利用いただけます。

《2×アンダルコンバーター》(別売)

対物レンズ部に2×アンダルコンバーターを取り付けることで受光角2°～8°でズーム測定ができます。


4. 基本操作

《光角度板》(別売)

〈光角度板(受光角 54°)を用いて〉


- 1) 光球を取り外してください。

ロックレバー⑭を押し下げ、2重構造になっている光球上下リング①の上段側と下段側を持ち、反時計方向に回して光球部を取り外します。



- 2) 光角度板を取り付けます。

光角度板を取り付けるには、光角度板の着脱指標を△マークに合わせ、押し付けながら時計方向に回します。「カチッ」と音がしてロックレバーが上がり固定されます。



- 3) カメラ位置又はカメラ方向から被写体の測定したい部分に光角度板を正しく向けて測定してください。

- 4) 光球を取り付ける場合も、同様な手順で行ってください。

ご注意

- 光球、光角度板を着脱する際、受光素子に触れないようにしてください。

10. 電波方式フラッシュ同調システムについて

このシステムは電波送信モジュール(RT-32別売)を露出計本体にセットし、受信器(RR-32又はRR-4各別売)をフラッシュに接続することにより、露出計側からフラッシュを発光させ、測定できますので、一人でもシンクロコードなしでフラッシュ光の測定ができる便利なシステムです。


本機は電波送信モジュール(RT-32)を取付けた状態でのチャンネル数は32チャンネルです。

チャンネル番号1～16はシングルチャンネルでチャンネル番号17～32のチャンネルにはそれぞれA、b、c、d4つのサブチャンネルが設定できるクオードチャンネルがありますので最大4台までのフラッシュを制御できます。

一方電波受信器には、32チャンネルが設定できるRR-32と4チャンネルが設定できるRR-4の2種類があります。

〈電波受信器 RR-32 別売との使用例〉


- 1) 電池ふた⑯を開けてコネクターカバー⑫をはずし、コネクターをピンにあわせて電波送信モジュール(別売)をセットします。



△注意

- 静電気による破損を防ぐため、電波送信モジュールに触れる前に身近な金属(ドアノブやアルミサッシ等)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

- 2) モード設定ボタン⑩を押しながら設定/変換ダイヤル⑤で電波設定モードに切換えます。




6. 機能


6. 機能

1) カスタムセッティングモードにするには、ディップスイッチ4をONにした上で、電源ボタン⑪をONにしてください。尚、電源が入った状態でディップスイッチ4をONにしてもカスタムセッティングモードになりません。


2) カスタムセッティングモードになると、ISO表示部にカスタムセッティングを示す「CS」、シャッター速度表示部に設定番号(01~12)、絞り値表示部に項目番号(0、1、2、3)が表示されます。



3) 設定／変換ダイヤル⑤を回転して、希望する設定番号で(カスタムセッティング名)選択してください。(P41 参照)



4) モード設定ボタン⑩を押すごとに項目番号が変更できます。



5) カスタムセッティングモードでメモリ解除ボタン⑮を押すと項目番号0の設定に戻ります。

6) カスタムセッティング終了後、ディップスイッチ4をOFFにしてカスタムセッティングモードを終了してください。この操作で電源も自動的に切れます。

尚、カスタムセッティングモードに一旦入ると電源ボタンによるOFFはできなくなり、終了するにはディップスイッチ4をOFFにしてください。

5. 測定

1. 定常光の測定


この測定方法には、シャッター速度優先、絞り優先、EV値の各測定モードがあります。モード設定ボタン⑩を押しながら設定／変換ダイヤル⑤を回して定常光モードに切り替えます。

1-1 シャッター速度優先モードの測定

1) モード設定ボタン⑩を押しながら設定／変換ダイヤル⑤を回してシャッター速度優先モードにします。


2) 設定／変換ダイヤルを回して希望のシャッター速度に設定します。

3) 測定ボタン⑯を押して測定します。測定ボタンを離すと測定が完了し、そのときの測定値(絞り値)が表示されます。測定ボタンを押している間は、連続測定します。



ご参考

- ・シャッター速度の段数はディップスイッチ4でカスタムセッティングすることにより1段、1/2段、1/3段毎のステップに切換えることができます。(P41 参照)
- ・設定できるシャッター速度は30分、25分、20分……1分、50秒、45秒……1秒、0.8秒、0.7秒、……1/3、1/4、……1/30、1/40、1/45、1/50、1/60、1/80、1/90、1/100、1/125、1/160、1/180、1/200、1/250、……1/4000、1/5000、1/6000、1/6400、1/8000秒です。1/8000秒の次に1/200、1/400秒が別に設定できます。
- ・測定後、シャッター速度を変えるとそれに応じる絞り値を表示します。
- ・液晶のドット表示部には1/2段ステップで測定された絞り値が示されます。(1/3段ステップは表示されません) L-608CINEは1/3段ステップしか表示しません。




5. 測 定


ご参考

- 本機の測定可能な明るさ範囲内であっても、設定されたシャッター速度では最大絞り値 (F128) でも露出オーバーとなるE.oマーク、又は最小値 (F0.5) でも露出アンダーとなるE.uマークの表示をすることがありますので下記のように対応してください。L-608CINEでは最大絞り値 (F45)、最小値 (F0.5) でもE.oマーク E.uマークの表示をすることがあります。

☆表示範囲を超えてオーバー (E.o) となるときは、設定／変換ダイヤル⑤を回してシャッター速度を高速側に変更すると、それに応じて適正な絞り値を表示させることができます。





☆表示範囲を超えてアンダー (E.u) となるときは設定／変換ダイヤル⑤を回してシャッター速度を低速側に変更すると、それに応じて適正な絞り値を表示させることができます。



ご参考

- 本機の測定可能範囲を越える明るさ（又は暗さ）の時はE.o（又はE.u）が点滅表示し、測定できないことを表します。この場合は明るさを調節してください。



6. 機 能

9. カスタムセッティング機能

必要とする機能をあらかじめ設定しておくことができます。

カスタムセッティング機能一覧

設 定 番 号	対応機種	カスタムセッティング名	項 目 番 号			
			0	1	2	3
1	608	ISO2機能設定	フィルム感度 1/3	フィルタ設定 0.1EV (1) (±5EV)	—	—
			CINE	フィルム感度 1/3	フィルタ設定 0.1EV (1) (±5EV)	フィルタ名 (7種類)
2	608&CINE	指示補正值表示設定	表示	非表示	—	—
3	608&CINE	シャッタースピードの設定	1ステップ	1/3ステップ	1/2ステップ	—
4	608&CINE	絞りの設定幅変更	1ステップ	1/3ステップ	1/2ステップ	—
5	608&CINE	T優先モード設定	○	×	—	—
6	608&CINE	F優先モード設定	○	×	—	—
7	608&CINE	コード接続モード設定	○	×	—	—
8	608&CINE	コードレスモード設定	○	×	—	—
9	608&CINE	分離測光機能設定	○	×	—	—
※ 10	608&CINE	照度・輝度の表示モード	複合+単独	複合	単独	—
11	608&CINE	照度測定モード設定	×	LUX	FC	LUX,FC
12	CINE	輝度測定モード設定	×	cd/m ²	FL	cd/m ² ,FL

※ 単独

- LUX
- FC
- cd/m²
- FL
- LUX+T+F
- FC+T+F
- cd/m²+T+F
- FL+T+F

複合

- LUX+T+F
- FC+T+F
- cd/m²+T+F
- FL+T+F

で表示します。


6. 機能

2) タングステン光(定常光)の影響を少なくしたい場合(自然な雰囲気にしたい場合)

タングステン光の比率を下げるために設定/変換ダイヤルでシャッター速度を高速側に変えていきます。

フラッシュ光成分が80%になったことが分かります。ドット表示部ではフラッシュ光成分が定常光成分より約1.5段多いことが分かります。

結果フィルム上には自然な色で表現されます。




上記ではシャッター速度によりタングステン光(定常光)を調整して決めましたが、フラッシュ光を調整(フラッシュと被写体との距離を変える場合やフラッシュの光量を変える場合)して比率を変える方法もあります。この方法で行う場合はフラッシュ光を調整した毎に再測定してください。

5. 測定


1-2 絞り優先モードの測定

1) モード設定ボタン⑩を押しながら設定/変換ダイヤル⑤を回して[F]絞り優先モードにします。

2) 設定/変換ダイヤルを回して希望の絞り値に設定します。



3) 測定ボタン⑯を押して測定します。測定ボタンを離すと測定が完了し、そのときの測定値(シャッター速度)が表示されます。測定ボタンを押している間は連続測定します。



ご参考


- ・絞り値の表示ステップはディップスイッチ4でカスタムセッティングすることにより1段、1/2段又は、1/3段のステップに切換えることができます。(P41参照)
- ・設定できる絞り値はF0.5、0.56、0.63、…4.0、4.5、4.8、5.0、5.6、6.3、6.7、7.1、8.0、9.0、9.5、10、11、13、14、16、18、19、20、22…64、72、76、81、90、102、108、114、128、144、152、161が設定できます。
- ・液晶のドット表示部は1/2ステップで測定されたシャッターが表示されます。(L-608CINEはドット表示されません。)
- ・測定後に絞り値を変えると、それに対応するシャッター速度を表示することができます。
- ・表示範囲外オーバー／アンダー及び測定範囲外オーバー／アンダーについては1-1項の「シャッター速度優先モード」の測定(P16参照)を参考として絞り値を変更するか明るさを調節して対応してください。

5. 測 定


1 - 3 EV モードの測定

電池ふた⑯を開けディップスイッチ⑮のEV（P11参照）をON側にスライドします。

- モード設定ボタン⑩を押しながら設定／変換ダイヤル⑤を回してEVモードにします。



- 測定ボタン⑯を押して測定します。測定ボタンを離すと測定が完了し、そのときの測定値（EV値）を表示します。
同時にシャッター速度に対応する絞り値がドット表示されます。測定ボタンを押している間は連続測定します。



ご参考

- EV値とはシャッター速度と絞り値で組み合わされる一定の光量を対数的に表したもので、1EV変化すると光量は倍（又は1/2）になります。
ISO100、絞り値F1.0、シャッター速度1秒の時をEVOとし、それより絞りを1段絞るか、シャッター速度を1段速くする毎に数値が1ずつ増していくように定めた表示方法です。
- 測定範囲外オーバー／アンダーについては1-1項の「シャッター速度優先モード」の測定（P15参照）を参考として明るさを調節して対応してください。

6. 機 能

8. 分離測光機能


1回の測定でフラッシュ光と定常光の割合を表示します。フラッシュ光を測定すると、液晶表示部にシャッター速度と絞り値（定常光とフラッシュ光をミックスした値＝全光量）が表示され、ドット表示部には定常光、フラッシュ光それぞれ単独の値と全光量の3つがドット表示されます。
場合によってはその区別はつかないことがあります。

又、その際全光量に対するフラッシュ光成分比を10%ステップの数値にて表示します。


この数値によって例えば、タンクステンランプで照明されている室内のフラッシュ撮影時に、タンクステン光（定常光）を強調したり、弱めたり（フラッシュ光の影響を強くする）して作画意図に合わせて調整することができます。

〈例〉

ある測定条件でフラッシュ光成分が60%、タンクステン光成分が40%の場合右図の様になります。



- タンクステン光（定常光）を強調したい場合（霧団気をオレンジ色の感じにしたい場合）
 - タンクステン光の比率を上げるために設定／変換ダイヤルでシャッター速度を低速側に変えていきます。
フラッシュ光成分が20%になったことが分かります。ドット表示部ではフラッシュ光成分より定常光成分の方が約2.5段多いことが分かります。
結果フィルム上にはタンクステン光の霧団気を生かしたオレンジ色の感じで表現されます。



6. 機能

フィルター設定 (2) <L-608CINE 対応>

- 1) 映画撮影時に使用頻度の高い7種類のフィルターが設定できます。
- 2) カスタムセッティングモードで設定番号1と項目番号2を選択してください。
- 3) ISO2 設定ボタン⑥を押しながら、設定 / 変換ダイヤル⑤を回転し希望する7種類の記号から選択します。
- 4) フィルター補正されているとISO2 設定ボタンを押している間、フィルターの記号と補正されたF値又は、EV値が表示されます。



使用フィルターと液晶表示及び補正量


フィルターNo.	85	ND0.3	ND0.6	ND0.9	85N3	85N6	85N9
液 晶 表 示	85-	n3-	n6-	n9-	A3-	A6-	A9-
補正量 (EV値)	-0.7	-1	-2	-3	-1.7	-2.7	-3.7

(フィルター No. はコダック株式会社製ラッテンフィルター No. です。)


5. 測 定

1-4 シネカメラ撮影時の測定

- 1) モード設定ボタン⑩を押しながら、設定 / 変換ダイヤル⑤を回して、定常光のTシャッター速度優先モードに切り換えます。



- 2) 設定 / 変換ダイヤルを回して使用するシネカメラのシネコマ数を設定します。



シネコマ数の設定は……1/8000、1/200、1/400の次から表示され、単位はf/sとなります。

[L-608] では

設定できるシネコマ数は2、3、4、6、8、12、16、18、24、25、30、32、36、40、48、50、60、64、72、96、120、128、150、200、240、256、300、360が設定できます。

[L-608CINE] では

設定できるシネコマ数は1、2、3、4、6、8、12、16、18、24、25、30、32、36、40、48、50、60、64、72、75、90、96、100、120、125、128、150、200、240、250、256、300、360、375、500、625、750、1000が設定できます。

- 3) 設定されているシネカメラのシャッター開角度は180度です。

これ以外の開角度の場合は以下のようにISO感度等で補正してください。


シャッター開角度	ISO感度補正量
160°	-1/3
220°	+1/3

5. 測 定

補正量について

- 1/3 : ISO 感度の設定を 1/3 段小さい値にする
例 ISO 80 → 64
- + 1/3 : ISO 感度の設定を 1/3 段大きい値にする
例 ISO 80 → 100

- 4) 測定ボタン⑯を押して測定します。測定ボタンを離すと測定が完了し、そのときの測定値(絞り値)が表示されます。測定ボタンを押している間は連続測定します。



ご参考

- ・液晶のドット表示部には 1/2 段ステップで測定された絞り値が表示されます。(L-608CINE は 1/3 段ステップで表示されます)
- ・表示範囲外オーバー／アンダー及び測定範囲外オーバー／アンダーについては 1-1 項の「シャッター速度優先モード」の測定(P16 参照)を参考としてシネコマ数を変更するか、明るさを調節して対応してください。

5) シャッター開角度設定 (L-608CINE)

モード設定ボタン⑩と ISO2 設定ボタン⑥を押しながら設定／変換ダイヤル⑤を回転させ希望の開角度に設定します。

ご注意

- 設定できるシャッター開角度 5° ~ 270° (5° ステップ) と 144°、172° が設定できます。
- シャッター開角度が、180° 以外に設定されている時は液晶表示部 “Ang” が常時表示されます。
- シャッター開角度は、常時表示されていないため、確認したい場合は、モード設定ボタンと ISO2 設定ボタンを押してください。

ご参考

- ・この設定はシネモードでシャッター速度がシネコマ数表示(F/s)の時だけ有効です。



6. 機 能

7. フィルター設定について



フィルター設定 (1)

ご使用するフィルターの補正量が 1/10 ステップで ±5EV の範囲内で設定できます。ISO2 設定ボタン⑥を押している間、設定されている補正量に対応した測定値を表示します。


- 1) カスタムセッティングモードで設定番号 1 と項目番号 1 を選択してください。(P41 参照)
- 2) ISO2 設定ボタンを押しながら、設定／変換ダイヤル⑤を回転し、希望する補正量を設定します。



L-608



L-608CINE




6. 指示値補正機能の使い方

本機は当社の基準により標準的な校正がされていますが、特に必要な場合は、± 9.9EV の範囲で補正できます。


☆ プラス補正の場合→撮影した時露出アンダーになります。

ISO1 設定ボタン⑪と ISO2 設定ボタン⑥を押しながら、設定／変換ダイヤル⑤を反時計方向に回転すると、指示値が +0.1EV 毎に +9.9EV まで補正できます。



☆マイナス補正の場合→撮影した時露出オーバーになります。

ISO1 設定ボタンと ISO2 設定ボタンを押しながら、設定／変換ダイヤルを時計方向に回転すると、指示値が -0.1EV 毎に -9.9EV まで補正できます。



ご注意

- 補正する時は、十分なテスト撮影の結果をもとにご自分の好みに合わせて補正してください。
- 補正是、入射と反射は独立して設定できますが、定常光／フラッシュ光は、一律に補正されますのでご注意ください。

ご参考

- ・補正されている場合は、液晶表示部に +・-マーク及び補正量が常に表示されています。
- ・補正量がわざらわしい方はカスタムセッティング機能を利用する
と補正量は表示されません。(P41 参照)


2. フラッシュ光の測定

この測定方法には、コード接続、コードレス、コード接続積算、コードレス積算の各測定モードがあります。フラッシュ光を測定すると、液晶表示部にシャッター速度と絞り値(定常光とフラッシュ光をミックスした値=全光量)が表示され、ドット表示部には、定常光、フラッシュ光それぞれ単独の値と全光量の3つがドット表示されますが、場合によってはその区別はつかないことがあります。又、その際全光量に対するフラッシュ光成分比を 10%ステップの数値にて表示します。


2-1 フラッシュ光コード接続モードの測定

フラッシュと本機をシンクロコードで接続して測定を行う方法でフラッシュとの同調を確実にしたい場合や、フラッシュバルブ(閃光電球)の測定のときに使用します。


- 1) フラッシュのシンクロコードを本機のシンクロターミナル⑧に接続します。



- 2) モード設定ボタン⑩を押しながら、設定／変換ダイヤル⑤を回して フラッシュ光コード接続モードに切り替えます。



- 3) 設定／変換ダイヤルを回してシャッター速度を設定します。シャッター速度を設定するときは、使用機材の同調範囲をあらかじめ確認して設定してください。



- 4) 測定ボタン⑮を押すと、フラッシュが発光し、そのときの測定値(絞り値)が表示されます。

5. 測 定

△注意

- 雨の中、水しぶきがかかる場所や水気のあるところ、濡れた手で扱う等の場合は、感電の危険がありますのでシンクロターミナルキャップを外さずに、「フラッシュ光コードレスモード」や「電波方式フラッシュ同調システム（アクセサリー）」での測定をお勧めします。

△注意

- シンクロターミナルにシンクロコードを接続するときや本機の電源ボタンを操作した場合フラッシュによっては発光する場合があります。
- 極端にトリガー電圧が低いフラッシュ等では、発光しない場合があります。この場合は「フラッシュ光コードレスモード」で測定してください。(P24 参照)
- フラッシュバルブ(閃光電球)を発光させて測定するときは、同調範囲を確認してシャッター速度を設定してください。

△参考

- ・シャッター速度の段数はディップスイッチ4でカスタムセッティングすることにより、1段、1/2段、1/3段毎のステップに切換えることができます。(P41 参照)
- ・設定できるシャッター速度は30分、25分、20分、……1分、50秒、45秒……1秒、0.8秒、0.7秒……1/3、1/4、……1/60、1/80、1/90、1/100、1/125、1/160、1/180、1/200、1/250、……1/750、1/800、1/1000秒の次に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒が設定できます。
- ・測定後、フィルム感度を変えると換算した新たな測定値(絞り値)が表示されます。
- ・測定後にシャッター速度を変えるとそれに対応する絞り値を表示します。
- ・本機の測定可能な明るさ範囲内であっても、設定されたシャッター速度に対応する絞り値がE.o又はE.uの表示をすることがあります。次の方法で再測定してください。

6. 機 能

5. 簡易輝度計としての使い方

- 1) 指示値補正(P36 参照)は解除(±0)してあることを確認してください。
- 2) 反射光式のEVモードに設定し、ISO100にセットします。
- 3) ファインダーを覗き、測定したい部分がサークル内に入るようにして測定します。
- 4) 下記の換算表で、測定したEV値から輝度(cd/m²)を求めてください。

☆EV値→cd/m²換算表

EV整数項 EV少數項	0	0.5	EV整数項 EV少數項	0	0.5
3	1	1.4	12	510	720
4	2	2.8	13	1000	1400
5	4	6	14	2000	2900
6	8	11	15	4100	5800
7	16	23	16	8200	12000
8	32	45	17	16000	23000
9	64	91	18	33000	46000
10	130	180	19	66000	93000
11	260	360			


△参考

- ・L-608CINEはカスタムセッティング機能を利用するとcd/m²又は、フートランバートの表示が直読できます。(P41 参照)

6. 機能

4. 簡易照度計としての使い方

- 1) 光球上下リング①を回して△マークの位置にします。
- 2) 指示値補正(P36参照)は解除(±0)してあることを確認してください。
- 3) EV値モードに設定し、ISO100にセットします。
- 4) 測定したい面と受光部が平行になるようにして測定します。



☆EV値→ルックス換算表


EV整数項	0	0.5	EV整数項	0	0.5
EV分数項			EV分数項		
-2	0.63	0.88	9	1300	1800
-1	1.3	1.8	10	2600	3600
0	2.5	3.5	11	5100	7200
1	5	7.1	12	10000	14000
2	10	14	13	20000	29000
3	20	28	14	41000	58000
4	40	57	15	82000	120000
5	80	110	16	160000	230000
6	160	230	17	330000	460000
7	320	450	18	660000	930000
8	640	910	19	1300000	1900000

ご参考


カスタムセッティング機能を利用するとLUX又はFC表示が直読できます。(P41参照)

5. 測定

☆表示範囲を超えてオーバー(E.o)のときは、設定／変換ダイヤル⑤を回して、シャッター速度をカメラが同調する範囲内の高速側に変更するか、フラッシュの光量を弱くし、再測定を行うと測定値(絞り値)を表示させることができます。



☆表示範囲を超えてアンダー(E.u)のときは設定／変換ダイヤルを回してシャッター速度を低速側に変更する、フラッシュの光量を強くする、又は、積算モードにし、再測定を行うと測定値(絞り値)を表示させることができます。



☆本機の測定可能範囲を越える明るさ(又は暗さ)の時はE.o(又はE.u)が点滅表示し測定できません。
この場合はフラッシュの光量を調節して再測定してください。




5. 測 定



2-2 フラッシュ光コードレスモードの測定

この測定モードは一般的にフラッシュと本機の距離がありシンクロコードが届かないときや、シンクロコードが煩わしいときに使用します。

- 1) モード設定ボタン⑩を押しながら、設定／変換ダイヤル⑤を回して  フラッシュ光コードレスモードに切り替えます。
- 2) 設定／変換ダイヤルを回してシャッター速度を設定します。シャッター速度を設定するときは、使用機材の同調範囲をあらかじめ確認して設定してください。
- 3) 測定ボタン⑯を押すと、モードマーク  が点滅し測定待機状態になります。
測定待機状態は約90秒間継続されます。
この間にフラッシュ光を発光させ、測定してください。
- 4) 90秒間を経過し点滅が消えた場合は改めて測定ボタンを押すと前回の測定値（絞り値）は0になり、再び測定待機状態になります。



- 5) フラッシュ光を受光すると測定値（絞り値）が表示されます。測定後も、モードマーク  が点滅し、測定待機状態になり、新たな測定が可能となります。



6. 機 能

測定値のEV差	照明比
1	2 : 1
1.5	3 : 1
2	4 : 1
3	8 : 1
4	16 : 1

- 5) モニター解除は、アベレージ／モニターボタン④を押すと解除できます。

ご参考

- ・入射光測定時の露出決定は、主光源と補助光源を点灯し光球を  マークの位置にしてカメラの光軸に向けて測定します。
- ・この機能は反射光測定時にも使用できます。

6. 機能

3. モニター機能

スタジオでのライティングの確認や照明ムラのチェックを行う時に便利な機能です。

あるポイントでの測定値を基準とした後、比較したい箇所で測定ボタン⑮を押している間、基準値とその箇所の差をEV値(数値)とF値(ドット)で表示します。


☆モニター機能を使っての照明比測定例（入射光式でのシャッター速度優先モードの場合）

主光源と補助光源の照明比を測定するとき、光球を下げる平板機能を使用して測定します。


- 1) 光球上下リング①を回して△マークの位置にします。



- 2) 主光源のみ点灯させます。
被写体位置で受光部を主光源に向けて測定し、メモリー⑦を押して測定値をメモリーします。



- 3) アベレージ／モニター④を押して液晶表示部に「A」のマークを表示させてください。



- 4) 次に補助光源のみ点灯します。
この状態で光球部を補助光源に向けて、測定ボタンを押している間、主光源と補助光源の指示差が、EV値で表示されます。同時にメモリー値、モニター値がドット表示部に表示され照明比(コントラスト比)を求めることができます。

5. 測定

ご注意

- フラッシュを発光させても周囲光に比べてフラッシュの光量が少ない場合は、光を感じない時がありますので、そのときは「フラッシュ光コード接続モード」にして測定してください。
- ラビットスタート形蛍光灯や特殊な照明下では、まれにこれらの光をフラッシュ光として判別し、測定してしまうことがあります。このような時は「フラッシュ光コード接続モード」にして測定してください。
- フラッシュバルブは発光波形がならかなため、コードレス測定では光を感じないので必ず「フラッシュ光コード接続モード」で測定してください。

ご参考


- ・測定後にシャッター速度を変えるとそれに対応する絞り値を表示します。
- ・シャッター速度の設定は2-1項の「フラッシュ光コード接続モード」の測定(P21参照)と同様です。
- ・測定後、フィルム感度を変えると換算した新たな測定値が表示されます。
- ・表示範囲外オーバー／アンダー及び測定範囲外オーバー／アンダーについては、2-1項の「フラッシュ光コード接続モード」の測定(P23参照)と同様です。

5. 測 定


2-3 フラッシュ光コード接続積算（マルチ）モードの測定

この測定は1回の発光量では光量が足りないとき、数回発光させそれを積算する毎に適正の絞り値を表示させる方法です。積算回数は無限です。積算回数は10回以上は1桁目だけを表示します。



- 1) ディップスイッチ⑯のMULTI(P11参照)をONに設定します。モード設定ボタン⑩を押しながら、設定／変換ダイヤル⑤を回して と のマークが表示された時フラッシュ光コード接続積算測定モードになります。




- 2) 設定／変換ダイヤルを回してシャッター速度を設定します。シャッター速度を設定するときは、使用機材の同調範囲をあらかじめ確認して設定してください。



- 3) フラッシュのシンクロコードを本機のシンクロターミナル⑧に接続します。
- 4) 測定ボタン⑮を押すと、フラッシュが発光し、絞り値が表示され、これを繰り返す毎に積算された絞り値と積算回数が表示されます。



1回目



2回目

3回目



6. 機 能

2. アベレージ機能

メモリーされた9点までの測定値を平均し表示します。

この機能は、定常光シャッター速度優先、絞り優先、EV値、フラッシュ光（コード接続、コードレス、電波）のモードのとき使用できます。

- 1) 測定ボタン⑮を押して測定します。
- 2) メモリーボタン⑦を押して、測定値をメモリーします。
- 3) 1), 2) を繰り返して9点目までメモリーできます。
- 4) アベレージ／モニターボタン④を押すとメモリーされた9点までの測定値の平均値がデジタル表示されます。尚、ドット表示部にもメモリー値と平均値が表示されますがその区別はつかないことがあります。このとき液晶表示部にアベレージであることを示す「A」が表示されます。
- 5) アベレージ解除はアベレージ／モニターボタンを押すと解除できます。



6. 機能

1. メモリー機能

本機は9点までの測定値をメモリーできます。この機能は、定常光シャッター速度優先、絞り優先、EV値、フラッシュ光（コード接続、コードレス、電波）のモードのとき使用できます。

1) 測定ボタン⑯を押して測定します。



2) メモリーボタン⑦を押して、測定値をメモリーすると、液晶表示部に測定値とメモリー回数がデジタル表示され、さらに絞り値又はシャッター速度の値がドット表示されます。
この操作を繰り返すことにより9回までメモリーできます。

3) メモリーの解除は、メモリー解除ボタン⑮を押すか又は、測定モードを切り換えることにより解除されます。

4) メモリーアイコンは、メモリーボタンとモード設定ボタン⑩を押しながら設定／変換ダイヤル⑤を回転させるとメモリーされた測定値がメモリー番号とともに表示されます。この時、メモリーされている最大の番号以外のメモリー値を呼び出しているときは「M」とメモリー番号が点滅表示されます。

ご注意

- フラッシュ光積算モードを使用しているときはメモリー機能を使用することはできません。
- 10回以降は測定値は表示されますが、メモリーはできません。



5. 測定

5) 積算モードの解除は、メモリー解除ボタン⑮を押すか、モード設定ボタンを押しながら設定／変換ダイヤルを回転させ、モードを切り換えてください。

△ 注意

- 雨中、水しぶきがかかる場所や水気のあるところ、濡れた手で扱う等の場合は、感電の危険がありますのでシンクロターミナルキャップを外さずに、「フラッシュ光コードレスモード」や「電波方式フラッシュ同調システム（アクセサリー）」での測定をお勧めします。

ご注意

- シンクロターミナルにシンクロコードを接続するときや本機の電源ボタンを操作した場合フラッシュによっては発光する場合があります。
- フラッシュバルブ（閃光電球）を発光させて測定するときは同調範囲を確認してシャッター速度を設定してください。
- フラッシュバルブ（閃光電球）を発光させて測定するときはその都度フラッシュバルブ（閃光電球）を新しく交換してください。
- 極端にトリガー電圧が低いフラッシュ等では、発光しない場合があります。この場合は「フラッシュ光コードレス積算モード」で測定してください。（P28 参照）

ご参考

- ・シャッター速度の設定は、2-1項の「フラッシュ光コード接続モード」の測定（P21）と同様です。
- ・表示範囲外オーバー／アンダー及び測定範囲外オーバー／アンダーについては、2-1項の「フラッシュ光コード接続モード」の測定（P23 参照）と同様です。
- ・測定後、フィルム感度を変えると換算した新たな測定値（絞り値）が表示されます。


5. 測 定

2-4 フラッシュ光コードレス積算（マルチ）モードの測定

この測定は1回の発光量では光量が足りないとき、数回発光させそれを積算する毎に適正の絞り値を表示させる方法です。積算回数は無限です。積算回数は10回以上は1桁目だけを表示します。

- 1) ディップスイッチ⑧のMULTI (P11 参照) をON側に設定します。

モード設定ボタン⑩を押しながら、設定／変換ダイヤル⑤を回して **FL** と **MLT** のマークが表示されたときフラッシュ光コードレス積算モードになります。






- 2) 設定／変換ダイヤルを回してシャッター速度を設定します。

シャッター速度を設定するときは使用機材の同調範囲をあらかじめ確認して設定してください。

- 3) 測定ボタン⑯を押すとモードマーク **FL** が点滅し、測定待機状態になります。測定待機状態は約90秒間続行されます。

この間にフラッシュを発光させて測定してください。

- 4) フラッシュを受光すると、絞り値が表示され、これを繰り返す毎に積算された絞り値と積算回数が表示されます。



1回目

2回目

3回目

5. 測 定

- 5) 90秒間を経過し点滅が消えた場合、改めて測定ボタンを押すと前回までの測定値（絞り値）は0になり再び待機状態となります。

ご注意

- フラッシュを発光させても周囲光に比べてフラッシュの光量が少ない場合は、光を感知しない時がありますので、そのときは「フラッシュ光コード接続積算モード」にして測定してください。
- ラビットスタート形蛍光灯や特殊な照明下では、まれにこれらの光をフラッシュ光として判別し、測定してしまうことがあります。このような時は「フラッシュ光コード接続積算モード」にして測定してください。
- フラッシュバルブ（閃光電球）は発光波形がなだらかなため、コードレス測定では光を感知しないので必ず「フラッシュ光コード接続積算モード」にして測定してください。

ご参考

- ・表示範囲外オーバー／アンダー及び測定範囲外オーバー／アンダーについては、2-1項の「フラッシュ光コード接続モード」の測定(P23 参照)と同様です。
- ・測定後、フィルム感度を変えると換算した新たな測定値が表示されます。
- ・測定後、シャッター速度を変えるとそれに対応する絞り値を表示します。