

SEKONIC

C-800 スペクトロマスター

標準添付アプリケーション

「C-800 ユーティリティ」

インストール手順

1. 対応 OS とインストール手順

1-1 対応 OS

表 1 対応 OS

ソフトウェア	対応 OS	備考
Windows	Windows7 SP1 Windows 8.1 Windows10	各 OS 共に 32bit 版、64bit 版対応
Macintosh	OS X v10.11 OS X v10.12 OS X v10.13 OS X v10.14	各 OS 共に 64bit 版対応

1-2 インストール手順 (Windows 版)

ユーティリティは弊社製品ホームページのダウンロードサイトからダウンロードした後、パソコンにインストールしてください。

URL: www.sekonic.co.jp/product/meter/download/download.html

上記ダウンロードサイトよりダウンロードしたフォルダ内の AutoRun.exe をダブルクリックします。



図 1 Auto Run

ご利用になる機種、言語を選択の上、インストールしようとする対象(「USB ドライバ」、「使用説明書」、「ユーティリティ」)をクリックします。

各インストーラが起動したら、インストーラの指示に従って「次へ」ボタンをクリックし、インストール手順を進めてください。

1-3 インストール手順 (Macintosh 版)

ユーティリティは弊社製品ホームページのダウンロードサイトからダウンロードした後、パソコンにインストールしてください。

URL: www.sekonic.co.jp/product/meter/download/download.html

1-3-1 C-800 ユーティリティのインストール

上記ダウンロードサイトよりダウンロードしたフォルダ内の Utility をダブルクリックします。



Utility

図 2 Macintosh 版インストーラ・フォルダ

フォルダ内の「SetupC800Utility.pkg」アイコンをダブルクリックします。




図 3 Macintosh 版インストーラ画面

インストーラが起動したら、インストーラの指示に従って「続ける」ボタンをクリックし、インストール手順を進めてください。

1-3-2 C-800 使用説明書のインストール

上記ダウンロードサイトよりダウンロードしたフォルダ内の Manual をダブルクリックします。



図 4 Macintosh 版インストーラ・フォルダ

フォルダ内の「SetupC800Manual.pkg」アイコンをダブルクリックします。




図 5 Macintosh 版インストーラ画面

インストーラが起動したら、インストーラの指示に従って「続ける」ボタンをクリックし、インストール手順を進めてください。